STRATEK

NeoChem
GUANTES DE NEOPRENO 18”

Guantes revestidos de neopreno con forro entrelazado y palma rugosa, ofrece protección contra disolventes y productos químicos específicos, además de una buena maniobrabilidad. Recomendados para riesgos mecánicos. Se recomienda no utilizar este guante cuando exista riesgo de atrapamiento por piezas móviles de máquinas. Mantener alejado de llamas directas.

El producto cumple con el Reglamento (UE) 2016/425 sobre EPI.



Tecnología antimicrobiana

Resistente a químicos

Contra riesgos biológicos

CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL	PUÑO	COLOR	LARGO	TALLA
Neopreno	Guantelete	Negro	18”	XL (10)

NORMATIVAS:

EN ISO 374-1: 2016/ Type B
AKLPT

EN ISO 374-5: 2016

EN388: 2016+A1:2018
3121X

CE 0598

Sanitized

TABLA DE RIESGOS MECÁNICOS:

Datos de pruebas mecánicas	Resultado	Propiedad mecánica / Nivel	1	2	3	4	5
Resistencia a la abrasión	Nivel 3	Resistencia a la abrasión (Ciclos)	100	500	2000	8000	-
Resistencia al corte	Nivel 1	Resistencia al corte (índice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Resistencia al desgarro	Nivel 2	Resistencia al desgarro (Newton)	10	25	50	75	-
Resistencia a la perforación	Nivel 1	Resistencia a la perforación (Newton)	20	60	100	150	-
Resistencia al corte TDM	X	Fuerza de corte (Newton)	A >2, B >5, C >10, D >15, E >22, F >30				

marketing@jigeneral.com www.jigeneral.com **Contacto:** +51 926 875 832

STRATEK

NeoChem
GUANTES DE NEOPRENO 18”

APLICACIONES:



Procesamiento químico


Manufactura o manteniminto


Agroindustria


Industria petrolera


Industria minera


Manejo de químicos especiales


Procesos agroquímicos

LIMPIEZA

i. Antes de usar, inspeccione los guantes para detectar cualquier defecto o imperfección.
ii. No los someta a procedimientos de limpieza mecánica.
iii. No deben dejarse contaminados si se pretende reutilizarlos.
iv. En tal caso, los guantes deben limpiarse, siempre que no exista ningún riesgo grave, antes de quitárselos de la mano.
v. Cuando el contaminante no se puede eliminar o representa un peligro potencial, se aconseja retirar los guantes izquierdo y derecho alternativamente con la mano enguantada, de modo que se puedan quitar sin que el contaminante entre en contacto con las manos desnudas.
vi. Limpie los guantes contaminados con los medios adecuados.
vii. Es probable que las características de rendimiento de los guantes usados y limpios difieran de los resultados mostrados anteriormente.
viii. Los guantes usados deben eliminarse por incineración o según la normativa de las autoridades locales.

ALMACENAMIENTO

Idealmente, almacenar en un lugar seco entre 10 °C y 30 °C en su embalaje original. No superar los 40 °C.

OBSOLESCENCIA

Almacenado según las recomendaciones, no se verán afectados sus propiedades químicas hasta cinco años después de su fecha de fabricación. La vida útil no puede especificarse y depende de la aplicación y la responsabilidad del usuario para determinar la idoneidad del guante para el uso previsto.

PRECAUCIÓN

Los resultados de las pruebas deberían ayudar en la selección de guantes; sin embargo, debe entenderse que las condiciones reales de uso no se pueden simular y es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de los guantes para el uso previsto.