

Guante desechable de nitrilo ambidiestro, color verde oscuro, liso, sin polvo, diseñado para brindar protección, comodidad y resistencia en aplicaciones industriales, logísticas y generales. No contiene látex, reduciendo el riesgo de alergias.

Ofrece un equilibrio ideal entre comodidad, destreza y resistencia química, siendo el guante perfecto para laboratorios, industria farmacéutica, procesamiento de alimentos, limpieza industrial y tareas de manipulación delicada.



Guantes
sin polvo



Contra
microorganismos



Clorinado



Resistente
a químicos



► CARACTERÍSTICAS:

Longitud	Espesor	Color	Tipo de forma	TALLAS
245 ± 5 mm	5 mil	Verde oscuro	Ambidiestro	S , M , L

► TABLA DE DEGRADACIÓN:

Químico	Letra de código	Degradación media	Aspecto de la muestra después de la prueba
Metanol	A	44.1%	Hinchado y descolorido
n-heptano	J	31.6%	Hinchado
Hidróxido de sodio al 40%	K	10.2%	Descoloramiento
Ácido sulfúrico al 96%	L	100%	Frágil y descolorido
Hidróxido de amonio al 25%	O	93.9%	Frágil y descolorido
Peróxido de hidrógeno al 30%	P	27.3%	Hinchado y ligeramente descolorido
Formaldehído 37%	T	34.3%	Descoloramiento

► NORMATIVAS:

EN ISO 374-1:2016
+A1:2018/Type B



EN ISO 374-5:2016



► APLICACIONES:



Procesamiento
químico



Manufactura o
mantenimiento




Agroindustria



Industria
automotriz



Industria
minera



Manejo de
químicos especiales



Procesos
agroquímicos

► USO DEL GUANTE

Guantes desechables de nitrilo diseñados para uso industrial y general, adecuados para la manipulación de materiales, productos y superficies donde se requiera protección de las manos, higiene y sensibilidad táctil.

Se recomienda utilizar el guante en manos limpias y secas, verificar su integridad antes del uso y desechar después de cada jornada o cuando presente signos de daño.

No aptos para protección contra riesgos mecánicos severos, cortes, altas temperaturas o productos químicos altamente agresivos.

► ALMACENAMIENTO

Almacenar los guantes en su empaque original, en un lugar fresco, seco y bien ventilado, protegidos de la luz solar directa, fuentes de calor, humedad y agentes contaminantes.

Mantener a una temperatura ambiente controlada para preservar las propiedades físicas del nitrilo.

No almacenar cerca de productos químicos, solventes o fuentes de ozono que puedan degradar el material.